

# 房屋结构、完损状况勘测估表

委托方: 周村区人民法院

2018年7月27日

幢号	层数	建筑面积	建筑年代	结构	外墙	内墙	门	窗	地面	屋面	天棚	装饰	水卫	电照	暖气	成新率	照片号	备注
8	5	1383.08	1980	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板		壁纸	✓	✓	✓	天然气		产权证号 06-1002227
13	4	1130.96	1987	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板		壁纸						4
19	1	216.20	1975	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板	吊顶	壁纸	✓	✓			照片号	4
21	1	419.06	1973	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板		壁纸						4
23	1	96.00	1973	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板		壁纸	无	✓	无			4
13	4	299.00	1987	砖混	涂料	砂浆	木门	塑钢	瓷砖	木板	吊顶	壁纸	✓	✓	✓			产权证号 06-1002229
房屋座落 周村区东门路41号																		
<p>外墙: 1: 瓷砖; 2: 水刷石; 3: 水泥涂料; 4: 水泥; 5: 水泥拉毛涂料; 6: 水泥拉毛; 7: 清水墙</p> <p>内墙: 1: 乳胶漆; 2: 刮瓷; 3: 涂料; 4: 壁纸; 5: 壁布; 门: 1: 铝合金门; 2: 钢门; 3: 木门; 4: 防盗门; 窗: 1: 铝合金窗; 2: 钢窗; 3: 木窗</p> <p>地面: 1: 花岗岩、大理石; 2: 瓷砖; 3: 水磨石; 4: 水泥; 5: 砖地; 6: 土地面; 屋面: 1: 大型屋面板; 2: 楼板; 3: 瓦屋面; 4: 石棉瓦</p> <p>天棚: 1: 石膏板; 2: 钙塑板; 3: 木装饰板; 4: 艺术造型; 装饰: 1: 木门窗套; 2: 木墙裙; 3: 木踢脚线</p>																		
房屋座落												电话		四邻		联系人		

当事人签字:  山东智乾土地房地产评估咨询有限公司